

2017年度
西沖第3号処分場点検記録

●異常なし ×対策が必要

2018年5月31日

処分場名	点検項目	2017 年									2018 年			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
西沖第3号処分場 (管理型)	1.埋立廃棄物の分別状況	● 4/24	● 5/22	● 6/20	● 7/5	● 8/21	● 9/19	● 10/16	● 11/15	● 12/13	● 1/29	● 2/13	● 3/13	
	2.埋立廃棄物の種類・数量	● 4/24	● 5/22	● 6/20	● 7/5	● 8/21	● 9/19	● 10/16	● 11/15	● 12/13	● 1/29	● 2/13	● 3/13	
	3.擁壁・堰堤の状況	● 4/24	● 5/22	● 6/20	● 7/5	● 8/21	● 9/19	● 10/16	● 11/15	● 12/13	● 1/29	● 2/13	● 3/13	
	4.遮水工の状況・効果	● 4/24	● 5/22	● 6/20	● 7/5	● 8/21	● 9/19	● 10/16	● 11/15	● 12/13	● 1/29	● 2/13	● 3/13	
	5.周辺地下水の水質検査	-	-	-	-	● 8/21	-	-	◆ 11/7	-	-	* 2/13	-	・◆ダイオキシン測定
	6.地下水集排水設備の状況	● 4/24	● 5/22	● 6/20	● 7/5	● 8/21	● 9/19	● 10/16	● 11/15	● 12/13	● 1/29	● 2/13	● 3/13	
	7.放流水の水質検査	● 4/24	● 5/22	-	● 7/5	-	-	● 10/16	-	-	-	-	-	* 放流時に測定
	8.調整池の状況	● 4/24	● 5/22	● 6/20	● 7/5	● 8/21	● 9/19	● 10/16	● 11/15	● 12/13	● 1/29	● 2/13	● 3/13	
	9.浸出液処理設備の状況	● 4/24	● 5/22	● 6/20	● 7/5	● 8/21	● 9/19	● 10/16	● 11/15	● 12/13	● 1/29	● 2/13	● 3/13	
	10.PH、COD測定器の状況(校正)	● 4/19	● 5/24	● 6/21	● 7/12	● 8/22	● 9/20	● 10/25	● 11/22	● 12/20	● 1/18	● 2/21	● 3/14	
	11.排水ポンプターニング状況	● 4/11	● 5/1	● 6/19	● 7/4	● 8/1	● 9/19	● 10/11	● 11/6	● 12/4	-	● 2/22	● 3/20	
	12.保護棚の状況	● 4/24	● 5/22	● 6/20	● 7/5	● 8/21	● 9/19	● 10/16	● 11/15	● 12/13	● 1/29	● 2/13	● 3/13	
	13.標識類の状況	● 4/24	● 5/22	● 6/20	● 7/5	● 8/21	● 9/19	● 10/16	● 11/15	● 12/13	● 1/29	● 2/13	● 3/13	
除草状況	1.処分場内の点検通路、築堤他	● 4/24	● 5/22	● 6/20	● 7/5	● 8/21	● 9/19	● 10/16	● 11/15	● 12/13	● 1/29	● 2/13	● 3/13	* 通路、築堤の除草作業/2回/年
	2.放流水採取口・観測井戸周辺	● 4/24	● 5/22	● 6/20	● 7/5	● 8/21	● 9/19	● 10/16	● 11/15	● 12/13	● 1/29	● 2/13	● 3/13	
備考： 周辺地下水及び放流水の検査結果は、別紙「2. 2. 3水質検査」に記載しています。														
*一部の分析項目に異常値がみられたため、5月に再分析を行い基準値以下であることを確認しました。														